

## AREA CIVICA

Caltanissetta, 13 ottobre 2026

Al Presidente del Consiglio Comunale di Caltanissetta

per l'inoltro

Al Sig. Sindaco di Caltanissetta

Avv. Walter Tesauero

### INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

**OGGETTO: Strada vicinale di Gibil Gabib - grave dissesto della sede stradale, fenomeno franoso in atto, pericolo per la pubblica incolumità e richiesta di interventi urgenti.**

I sottoscritti Consiglieri comunali Annalisa Petitto, Felice Dierna e Calogero Palermo espongono e formulano la presente interrogazione al Sindaco di Caltanissetta in ordine alle condizioni della strada vicinale di Gibil Gabib.

#### **Premesso che**

- la strada vicinale di Gibil Gabib presenta un grave dissesto, con cedimenti e profonde lesioni della pavimentazione, nonché il collasso di una porzione della sede stradale, come risulta dalla documentazione fotografica allegata;
- il fenomeno franoso appare tuttora in atto e interessa anche il terreno posto a valle del tracciato, con evidenti condizioni di instabilità che rendono estremamente rischioso il transito di veicoli e persone;
- il pericolo era già stato segnalato mediante transenne e dispositivi di delimitazione apposti dal Comune; successivamente, anche tali presidi sono precipitati nell'area interessata dal cedimento, perdendo la propria funzione di protezione e segnalazione;
- nella giornata di sabato 10 ottobre 2026, in concomitanza con l'allerta meteo arancione, alcuni residenti della zona hanno richiesto l'intervento della Protezione civile; secondo quanto riferito dai residenti, il personale intervenuto ha constatato la situazione di pericolo e il rischio per quanti transitano lungo il tratto interessato;
- la situazione descritta determina un concreto problema di sicurezza per i residenti, per gli utenti della strada e per gli eventuali mezzi di soccorso, anche in considerazione del possibile ulteriore aggravamento del dissesto in caso di precipitazioni.

Tutto ciò premesso e considerato,

**I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI  
INTERROGANO**

**IL SINDACO DELLA CITTÀ DI CALTANISSETTA**

**PER CONOSCERE**

1. se l'Amministrazione comunale sia a conoscenza dell'effettiva estensione e dell'evoluzione del fenomeno franoso e quali sopralluoghi, accertamenti tecnici o relazioni siano stati effettuati;
2. quali risultanze abbia avuto l'intervento della Protezione civile del 10 ottobre 2026 e se siano stati redatti verbali, segnalazioni o prescrizioni, anche con riferimento all'eventuale interdizione al transito;
3. quali misure immediate e concrete siano state adottate o si intendano adottare per impedire l'accesso al tratto pericoloso, predisporre una segnalazione visibile ed efficace e garantire la pubblica incolumità;
4. se siano state valutate l'adozione di ordinanze di chiusura o limitazione della circolazione e l'individuazione di percorsi alternativi, salvaguardando l'accessibilità dei fondi e delle abitazioni servite;
5. se sia stato disposto un monitoraggio tecnico del dissesto, anche alla luce delle condizioni meteorologiche, e quali soggetti o uffici ne siano responsabili;
6. quali interventi di messa in sicurezza e consolidamento siano programmati, con quali risorse finanziarie, e quali siano le tempistiche effettive per l'avvio degli interventi urgenti e per il ripristino della percorribilità della strada.

Considerata la situazione di pericolo rappresentata, si chiede sollecito riscontro scritto, con particolare riferimento alle misure urgenti per la tutela della pubblica incolumità.

I Consiglieri comunali

Annalisa Petitto \_\_\_\_\_

Felice Dierna \_\_\_\_\_

Calogero Palermo \_\_\_\_\_

Firmato digitalmente da:

**Annalisa Maria Petitto**

**Data: 13/10/2026 17:51:14**

Allegato: fascicolo fotografico della strada vicinale di Gibil Gabib (n. 10 fotografie).

# AREA CIVICA

## FASCICOLO FOTOGRAFICO

### **Strada vicinale di Gibil Gabib - documentazione dello stato dei luoghi**

Le immagini rappresentano il dissesto della carreggiata, il cedimento del terreno e le condizioni delle protezioni provvisorie.

Foto 01 - Vista generale dell'interruzione della sede stradale





Foto 02 - Dissesto della carreggiata e tratto non percorribile



## AREA CIVICA

Foto 03 - Fratture della pavimentazione e rete di segnalazione divelta



Foto 04 - Cedimento in corrispondenza del margine della sede viaria



## AREA CIVICA

Foto 05 - Area a valle interessata dal dissesto



Foto 06 - Estensione del fenomeno sul versante sottostante



## AREA CIVICA

Foto 07 - Vista panoramica dell'area interessata




Foto 08 - Dissesti e fratture in prossimità della strada



## AREA CIVICA

Foto 09 - Erosione e deformazione del piano stradale



Foto 10 - Sezione della carreggiata compromessa e segnalazione precaria

